

华德共创连接器型号释译

型號釋義		
簡寫	英文全稱	中文全稱
H	Housing	塑膠殼
W	Wafer	插針品(針座)
V	Vertical 180°	直立(直角)
R	Right angle 90°	垂直(彎角)
S	SMT	貼片
T	Tin	鍍錫
G	Gold flash	鍍金
B	Brass	青銅(黃銅)
P	Phosphor Bronze	磷青銅
F	Foot	定位脚(帶柱)
GWT	GWT 750°	灼熱絲750°

產品顏色		
簡寫	英文全稱	中文全稱
OR	Orange	橙色
GN	Green	綠色
BK	Black	黑色
IV	Ivory	乳白色(象牙色)
RD	Red	紅色
YL	Yellow	黃色
BL	Blue	藍色
WH	White	白色
GY	Gray	灰色
BR	Brown	棕色(茶色)
VI	Violet	紫色
PK	Pink	粉紅色(桃紅色)
Brd	Brick Red	磚紅色
NAT	Natural	自然色(透明)

华德共创连接器型号释译

端子编码规则

HDGC 3030 F - TP - A - L

H: 代表是高脚端子(大)

L: 代表低脚端子(小)

HH: 代表超高脚端子(大)

A,B,.....: 代表特殊的端子

TB: 代表黄铜镀锡 TBD: 代表黄铜先镀后冲

TP: 代表磷铜镀锡 TPD: 代表磷铜先镀后冲

GB: 代表黄铜镀金 (默认的是先冲后镀)

GP: 代表磷铜镀金

TBS: 代表黄铜素材 TPS: 代表磷铜素材

F: 代表母端子 FA: 代表特殊的母端子

M: 代表公端子 MA: 代表特殊的公端子

产品系列号:3030(3.00mm间距).1001(1.00间距)

公司代码

华德共创连接器型号释译

胶壳编码规则

HDGC 3030 HF- 2xXP - V2 - WH

WH: 代表颜色 (请参照第1
頁的颜色代码)

V2: 代表材質.如果默認的就不用表示
出來, 比如: V0是默認的材質, 就
用表示出來.

Pin位(Pin數)

HF: 代表公膠殼 HFA.HFB...: 代表特殊公膠殼
HM: 代表母膠殼 HMA.HMB...: 代表特殊母膠殼

產品系列号:3030(3.00mm間距).1001(1.00間距)

公司代码

华德共创连接器型号释译

针座编码规则

HDGC 3030 WVA - S - F - XP - A - V2 - WH

WH: 代表颜色 (请参照第1
页的颜色代码)

V2: 代表材质. 如果默认的就
不用表示出来, 比如: V0是默
认的材质, 就用表示出来.

A: 代表针座间接缺PIN, 比
如3缺1, 5缺2等.

N2: 代表缺第2PIN. 比如: 6P-N2 6P缺第2 PIN

Pin位(Pin数)

F: 代表Foot (针座上带柱)

S: 代表SMT (贴片)

WV: 代表直针针座

WVA.WVB...: 代表直针特殊针座

WR: 代表弯针针座

WRA.WRB...: 代表弯针特殊针座

产品系列号: 3030(3.00mm间距). 1001(1.00间距)

公司代码